

生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书

项 目 名 称 金沙江鲁地拉水电站移民安置项目（永胜县）

项 目 编 号 云水保〔2017〕19号

建 设 地 点 永胜县

验 收 单 位 永胜县移民开发局

2019 年 10 月 11 日

一、开发建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	金沙江鲁地拉水电站移民安置项目（永胜县）工程	行业类别	房地产工程
主管部门 （或主要投资方）	永胜县移民开发局	项目性质	新建
水土保持方案批复机关、文号及时间	云南省水利厅 云水保〔2010〕230号，2010年8月23日		
水土保持方案变更批复机关、文号及时间	云南省水利厅 云水保〔2017〕19号，2017年4月13日		
项目建设起止时间	2009年4月~2018年8月		
水土保持方案编制单位	中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司		
水土保持初步设计单位	中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司		
水土保持监测单位	昆明龙慧工程设计咨询有限公司		
水土保持施工单位	丽江七星建设工程集团有限公司 云南任众建筑工程有限公司 云南鸿忠水利水电工程有限责任公司 丽江北门建筑有限公司		
水土保持监理单位	云南永邦国际工程咨询有限公司		
水土保持设施验收报告编制单位	昆明伽略工程勘察设计有限公司		

二、验收意见

根据《中华人民共和国水土保持法》、《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）、中国华电集团有限公司《关于规范开展建设项目环境保护和水土保持自主验收工作的通知》（中国华电安环〔2018〕102号）的有关规定和要求，2019年10月11日，永胜县移民开发局在丽江市永胜县涛源镇主持召开了金沙江鲁地拉水电站移民安置项目（永胜县）水土保持设施验收会议。参加会议的有项目建设单位永胜县移民开发局，云南华电鲁地拉水电有限公司，验收报告编制单位昆明伽略工程勘察设计有限公司、监测单位昆明龙慧工程设计咨询有限公司、监理单位云南永邦国际工程咨询有限公司、水土保持方案编制单位及设计单位中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司、施工单位丽江七星建设工程集团有限公司、云南任众建筑工程有限公司、云南鸿忠水利水电工程有限责任公司和丽江北门建筑有限公司等相关单位的代表共18人，会议成立了验收组（名单附后）。

验收会议前，建设单位对水土保持设施进行了自查初验，委托昆明伽略工程勘察设计有限公司编制了《金沙江鲁地拉水电站移民安置项目（永胜县）水土保持设施验收报告》，委托昆明龙慧工程设计咨询有限公司编制了《金沙江鲁地拉水电站移民安置项目（永胜县）水土保持监测总结报告》，上述报告为此次验收提供了重要的技术依据。

验收组及与会代表实地查看了工程现场，查阅了有关技术资料，听取了项目建设单位、验收报告编制单位、监测单位、监理单位关于水土保持设施自查、水土保持设施验收、水土保持监测、监理工作情况的汇报，以及华电鲁地拉公司移民部、方案编制单位、设计单位、施工单位的补充说明，经咨询、讨论和认真研究，形成验收意见如下：

（一）项目概况

金沙江鲁地拉水电站移民安置项目（永胜县）位于云南省丽江市永胜县境内，项目包括农村移民安置点14个，安置人口5330人，集镇移民安

置点 1 个，安置人口 10274 人；新建集镇连接二级公路 8.30km，复建四级公路 68.77km；码头 12 座；电力线路 89.16km；通信线路 74.8km；泵站 10 座。总工期 9 年 4 个月（2009 年 4 月~2018 年 8 月），总投资 52.06 亿元，土建投资 10.42 亿元。

（二）水土保持方案批复情况

2010 年 8 月 23 日，云南省水利厅以《云南省水利厅关于金沙江鲁地拉水电站移民安置项目水土保持方案初步设计报告书的批复》（云水保〔2010〕230 号）批复了项目水土保持方案。批复的水土保持防治责任范围 629.52 公顷。

2017 年 4 月 13 日，云南省水利厅以《云南省水利厅关于金沙江鲁地拉水电站移民安置项目（永胜县）水土保持方案变更报告的批复》（云水保〔2017〕19 号）批复了项目水土保持变更方案。批复的水土保持防治责任范围 435.49 公顷。

（三）水土保持初步设计或施工图设计情况

工程建设过程中未开展水土保持初步设计、水土保持施工图设计。

（四）水土保持监测情况

项目建设单位委托昆明龙慧工程设计咨询有限公司开展水土保持监测工作，监测时段为 2017 年 11 月至 2019 年 9 月，监测单位采取定位监测和调查监测法为主、临时监测和巡查监测辅助的模式开展水土保持监测，于 2019 年 9 月提交了《金沙江鲁地拉水电站移民安置项目（永胜县）水土保持监测总结报告》。

水土保持监测报告主要结论为：项目建设单位高度重视施工过程中的水土流失防治工作，落实了水土保持措施，较好的减少了施工过程中的水土流失。工程施工期间扰动地表面积控制在水土流失防治责任范围内，水土流失防治措施体系完善，水土保持设施运行正常，六项指标达到水土保持方案确定的目标值。经过系统整治，项目区的生态环境有明显改善，总

体上发挥了较好的保水保土、改善生态环境的作用。

（五）验收报告编制情况及主要结论

2019年6月，项目建设单位委托昆明伽略工程勘察设计有限公司开展水土保持设施验收报告编制工作。编制单位通过现场核查，收集并查阅相关资料，于2019年9月编制完成《金沙江鲁地拉水电站移民安置项目（永胜县）水土保持设施验收报告》。

水土保持设施验收报告主要结论为：项目建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持后续设计、监理、监测工作，依法缴纳了水土保持补偿费，水土保持法定程序完整；按照水土保持方案及批复落实了水土保持措施，完成了水土流失防治任务，水土保持设施运行正常；水土保持后续管理、维护责任落实；项目水土保持设施具备验收条件。

（六）验收结论

验收组认为：项目建设单位在项目实施过程中，依法落实了水土保持方案及批复文件要求的各项水土保持措施，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到水土保持方案确定的目标值，依法缴纳了水土保持补偿费，符合国家水土保持有关法律法规和技术规范、标准等规定的关于水土保持设施验收的条件，同意项目水土保持设施通过验收。

（七）后续要求

项目建设单位要加强工程运行期水土保持设施管护，确保其正常运行和发挥效益。

三、验收组成员签字表

分 工	姓 名	单 位	职务/职 称	签 字	备 注
组 长	汪建鸿	永胜县移民开发局	副主任	汪建鸿	建设单位
副组长	罗建勇	云南华电鲁地拉水电有 限公司	主任	罗建勇	华电鲁地 拉公司移 民部
成 员	季云川	永胜县移民开发局	工程师	季云川	建设单位
	唐宗寿	永胜县移民开发局	工程师	唐宗寿	
	陈树德	永胜县移民开发局	办公室 主任	陈树德	
	刘昌俊	鲁地拉电站移民安置综 合监理部	副总监	刘昌俊	移民综合 监理
	黄兆崇	鲁地拉电站移民安置综 合监理部	工程师	黄兆崇	
	张 民	鲁地拉电站移民安置综 合设代部	副设总	张民	移民综合 设代
	尤庆欣	昆明伽略工程勘察设计 有限公司	工程师	尤庆欣	验收报告 编制单位
	彭 攀	中国电建集团西北勘测 设计研究院有限公司	工程师	彭攀	主体设 计单位
	彭 攀	中国电建集团西北勘测 设计研究院有限公司	工程师	彭攀	水土保持 方案编制 单位
	钱树荣	云南永邦国际工程咨询 有限公司	项目总 监	钱树荣	监理单位
	肖 锐	云南永邦国际工程咨询 有限公司	工程师	肖锐	
	徐源艺	昆明龙慧工程设计咨询 有限公司	工程师	徐源艺	监测单位
	保春刚	昆明龙慧工程设计咨询 有限公司	工程师	保春刚	
	贾浙昆	丽江七星建设工程集团 有限公司	项目经 理	贾浙昆	施工单位
	彭柏林	云南任众建筑工程有限 公司	项目经 理	彭柏林	
	蒲 磊	云南鸿忠水利水电工程 有限责任公司	项目经 理	蒲磊	
	和振武	丽江北门建筑有限公司	项目经 理	和振武	