生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项	目	名	称	昆明市轨道交通 3 号线工程
项	目	编	号	云发改基础〔2011〕1444 号
建	设	地	点	昆明市西山区、高新技术产业开发区、
				五华区、盘龙区和官渡区
验	收	单	位	昆明地铁建设管理有限公司

2019年8月26日

一、开发建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	昆明市轨道交通3号线工程	行业 类别	轨道交通
主管部门 (或主要投资方)	昆明地铁建设管理有限公司	项目 性质	新建
水土保持方案批复机关、 文号及时间	中华人民共和国水利部 水保函〔2010〕284号,2010年		
水土保持方案变更批复 机关、文号及时间	\		
项目建设起止时间	工程 2010 年 8 月开工, 2017 年	₣8月完工	
水土保持方案编制单位	昆明有色冶金设计研究院股	份公司	
水土保持初步设计单位	\		
水土保持监测单位	云南润滇节水技术推广咨询不	肯限公司	
水土保持施工单位	中国中铁股份有限公司、中国铁建股份 川园林有限公司、云南金派园林绿化工程 六局集团有限公司、广东珠江园林	是有限公司	、中铁十
水土保持监理单位	云南新迪建设咨询监理有限公司、北京铁 任公司、广东铁路建设监理有	· · · - ·	理有限责
水土保持设施验收报告 编制单位	昆明龙慧工程设计咨询有限		

二、验收意见

根据《中华人民共和国水土保持法》、《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》(水保〔2017〕365号)、《云南省水利厅转发水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收文件的通知》(云水保〔2017〕97号)的有关规定和要求,2019年8月26日,昆明地铁建设管理有限公司在昆明市主持召开了昆明市轨道交通3号线工程水土保持设施自主验收会议。参加会议的有项目建设单位昆明地铁建设管理有限公司,水土保持监测单位云南润滇节水技术推广咨询有限公司,水土保持设施验收报告编制单位昆明龙慧工程设计咨询有限公司,水土保持监理单位云南新迪建设咨询监理有限公司、北京铁城建设监理有限责任公司、广东铁路建设监理有限公司、水土保持方案编制单位昆明有色冶金设计研究院股份公司,主体设计单位中铁二院工程集团有限责任公司,施工单位中国中铁股份有限公司、中国铁建股份有限公司、云南山川园林有限公司、云南金派园林绿化工程有限公司、中铁十六局集团有限公司、广东珠江园林绿化有限公司等相关单位的代表共24人,会议成立了验收组(名单附后)。

验收会议前,建设单位对水土保持设施进行了自查初验,委托昆明龙慧工程设计咨询有限公司编制了《昆明市轨道交通 3 号线工程水土保持设施验收报告》,委托云南润滇节水技术推广咨询有限公司编制了《昆明市轨道交通 3 号线工程水土保持监测总结报告》,委托北京铁城建设监理有限责任公司、广东铁路建设监理有限公司编制了《昆明市轨道交通 3 号线工程水土保持监测总结报告》,上述报告为此次验收提供了重要的技术依据。

验收组及与会代表实地查看了工程现场,查阅了有关技术资料,听取了项目建设单位、验收报告编制单位、监测单位、监理单位关于水土保持设施自查、水土保持设施验收、水土保持监测、监理工作情况的汇报,以

及方案编制单位、设计单位、施工单位的补充说明,经咨询、讨论和认真研究,形成验收意见如下:

(一)项目概况

昆明市轨道交通 3 号线工程始于昆明市西山区石咀,止于昆明市东部客运站,途经西山区、昆明高新技术产业开发区、五华区、盘龙区和官渡区,线路全长 19.55 公里,其中地下线长 17.06 公里,高架线长 1.16 公里,设车站 17 座,全部为地下车站,设有地铁出口 62 处,车辆段 1 处,停车场 1 处,主变电所 2 座。工程于 2010 年 8 月开工,2017 年 8 月完工。

(二)水土保持方案批复情况

2010年9月17日,中华人民共和国水利部以"水保函〔2010〕284号" 对《昆明市轨道交通 3号线工程水土保持方案报告书》进行了批复。批复的建设内容包括车站、轨道线路和配套设施等,项目总占地面积 64.0 公顷,土石方挖填总量 489.8 万立方米,水土保持防治责任范围 100.2 公顷,水土保持估算总投资 2588.7 万元,补偿费 18.20 万元。

(三)水土保持初步设计或施工图设计情况

工程建设过程中未开展水土保持初步设计、水土保持施工图设计。

(四)水土保持监测情况

2011年5月,建设单位通过招投标的形式选中云南润滇节水技术推广咨询有限公司为本项目的水土保持监测服务单位开展水土保持监测工作,2011年5月,监测单位编写完成《昆明市轨道交通3号线工程水土保持监测设计与实施计划》,监测时段为2011年5月至2019年7月,监测单位根据监测实施计划采用地面观测、遥感监测等方法开展了水土保持监测,监测时段内,共计开展监测53次,监测提交了水土保持监测简报(季报)28期、监测年报7期,于2019年8月提交了《昆明市轨道交通3号线工程水

土保持监测总结报告》。监测资料中对工程建设开挖土石方去向和数量进行 了追踪监测,对土石方中余方所弃消纳场实施了调查,对工程建设实际占 地范围面积进行了复核。

水土保持监测报告主要结论为:项目建设单位高度重视施工过程中的水土流失防治工作,落实了水土保持防治措施,较好的减少了施工过程中的水土流失。工程施工期间扰动地表面积控制在水土流失防治责任范围内,水土流失防治措施体系完善,水土保持设施运行正常,建设过程中产生的弃方全部运至昆明市周边 3 座合法消纳场堆存,六项指标均达到方案目标值。经过系统整治,项目区的生态环境有明显改善,总体上发挥了较好的保水保土、改善生态环境的作用。

(五)验收报告编制情况及主要结论

2019年7月,项目建设单位委托昆明龙慧工程设计咨询有限公司开展水土保持设施验收报告编制工作。编制单位通过现场核查,召开专题会,收集并查阅监测资料及监理资料,于2019年8月编制完成《昆明市轨道交通3号线工程水土保持设施验收报告》。

水土保持设施验收报告主要结论为:项目建设单位依法编报了水土保持方案,开展了水土保持监理、监测工作,经查阅,水土保持监测单位按照正常程序开展了水土保持监测,主体监理单位对水土保持措施实施进行了监理和质量管控,并在建设单位组织下,主体监理单位、施工单位和建设单位三方共同对实施的水土保持措施进行了竣工验收,质量评定为合格。建设单位依法缴纳了水土保持设施补偿费,水土保持法定程序完整;按照水土保持方案及批复落实了水土保持措施,完成了水土流失防治任务,水土保持设施运行正常;水土保持后续管理、维护责任落实;项目水土保持设施具备验收条件。

(六)验收结论

验收组认为:水土保持监测单位如期开展了水土保持监测,提供的监测数据可靠。工程实施的各项水土保持措施已通过竣工验收,建设单位、施工单位和主体监理单位组织了质量评定,并出具有工程验收鉴定书,据查,质量和数量满足防护要求。经查项目建设单位在项目实施过程中,水土保持手续完善,依法落实了水土保持方案及批复文件要求的各项水土保持措施,完成了水土流失预防和治理任务,水土流失防治指标达到水土保持方案确定的目标值,依法缴纳了水土保持设施补偿费,符合国家水土保持有关法律法规和技术规范、标准等规定的关于水土保持设施验收的条件,在此基础上同意项目水土保持设施通过验收。

(七)后续要求

- 1、对项目区植被恢复不佳的区域及时进行补植补种。
- 2、项目建设单位要加强工程运行期水土保持设施管护,确保其正常运行并发挥效益。

三、验收组成员签字表

分工	姓名	单 位	职务/职称	签字	备注	
4n V	黄华辉	昆明地铁建设管理有限 公司	执行董事	The terms of the t		
组长	周江	昆明地铁建设管理有限 公司	总经理	13/12		
副组长	朱建勋	昆明地铁建设管理有限 公司	副总经理	4,200	>	
	朱孔德	昆明地铁建设管理有限 公司	副总工程师	Jose	建设单位	
	陈立龙	昆明地铁建设管理有限 公司	质安部经理	陈立龙		
	杨永平	昆明地铁建设管理有限 公司	工程师	杨祥		
	李旭	昆明地铁建设管理有限 公司	工程师	李旭		
	张镇豪	昆明地铁建设管理有限 公司	工程师	兴镇亳		
	粟美维	昆明地铁建设管理有限 公司	工程师	震義推		
成员	魏威	昆明轨道交通集团有限 公司	工程师	魏咸		
	王晶	昆明龙慧工程设计咨询 有限公司	工程师	too	验收报告编制	
	宁何	昆明龙慧工程设计咨询 有限公司	工程师	宁西	单位	
	黄洁	昆明有色冶金设计研究 院股份公司	高工	黄洁	水土保持方案 编位	
	夏绍华	云南新迪建设咨询监理 有限公司	总代	1 12/3	监理	
	梁远宴	北京铁城建设监理有限 责任公司	总代	18/2/3	单位	

分工	姓名	单位	职务/职称	签字	备注
	魏明强	广东铁路建设监理有限 公司	总代	Jan 30	
	郑祖俊	云南润滇节水技术推广 咨询有限公司	工程师	Link L	监测单位
	张鹏	中国中铁股份有限公司	项目总工	弘脚	
	李维瑞	中国铁建股份有限公司	指挥长	李维瑞	
	陈俊	云南山川园林有限公司	项目经理	体发	施工
	李云波	、云南金派园林绿化工程 有限公司	项目经理	李认洛	单位
	王鹏	中铁十六局集团有限公司	总工	Trata	
	余泽新	广东珠江园林绿化有限 公司	项目经理	海绵	
	高骏	中铁二院工程集团有限 责任公司	项目负责人	多路.	设计单位